SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE Nº 34 DE CORRECCIONES
AL DERROTERO - PARTE II
COSTA ATLÁNTICA
(H-202 - 10ª Edición)

1° de noviembre de 2022

Contiene todas las correcciones al Derrotero, Parte II,
para el período desde el 1° de octubre de 2022 hasta el 1° de noviembre de 2022
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2019.

Correc. Nº	Página	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
110	94	**Elimina corr. n° 52.** (Volante N° 21/2021) (Av. Naveg. Nº 153/2022)
111	132	**Línea 38;** insertar: **Fondos sucios**: h) Lat. 39°17,10´ S, Long. 61°30,57´ W; un ancla. (Av. Naveg. Nº 154/2022)
112	197	**Líneas 25 a 37,** eliminar todo (Av. Naveg. Nº 155/2022)
113	325	**Elimina corr. n° 54** (Volante N° 21/2021)
114	325	**Líneas 17 y 18:** **Reemplazar texto por el siguiente:** **Casco a pique.** En Sitio 1-A, a pie de muelle, B/P “La Cruz del Sur”. No afecta canal de acceso.

ÍNDICE

de todas las correcciones al Derrotero Argentino, Parte II hasta el
1° de noviembre de 2022

Página del Derrotero	N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas	
24bis	7
353[1]/354[1]	103
355[1]/ 356[1]	103
Correcciones	
27	1
83	36
85	55-66
90	13-25-30-83
94	89-**110**
103	26
104	44-104
107	84
108	58-59
109	47-85
110	17-18-28-31-70-86
113	19-20
119	2
125	56
126	35
127	46
132	10-14-**111**
133	27
141	21-57
153	22
157	33
159	77
160	78
166	79
170	16
186	41-87
197	**112**
198	3-11-29-42
201	61
204	60
213	71-80
215	38-106
217	15
221	4
225	62
229	45
230	48
238	12-39-105
243	63
250	5
252	6
253	6
254	6
255	6
256	6
257	6
258	6
259	6
260	6
261	6
262	6
263	6
264	6
267	6
268	6
269	6
270	6
272	6
273	6
275	6
276	6
277	6
278	6
279	6
280	6
301	67
302	88
306	68
310	23
317	107
319	108
320	69
325	**113-114**
327	90
328	91
334	92
335	8
341	89-93
353	94
355	95-96-97-98-99
356	100-101-102
362	109
378	64
381	65
382	34-43
389	40
414	72
415	73-74
416	49-75
417	50-51-76
456	81
457	82
Volantes Vigentes	
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34	