SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE Nº 5 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS -PARTE IV
(H-214 - 2ª Edición)

1° de septiembre de 2018

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV, para el período desde el 1° de agosto de 2018 hasta el 1° de septiembre de 2018.

Corre.Nº	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
102	4323	115	**Km 291,2 Boya Lateral Babor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº142/2018)
103	4324.5	115	**Km 292,5 Boya Lateral Babor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor**. Km 292,5** Col. 3 : 33° 37.67´S 59° 44.92´W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº142/2018)
104	4324	115	**Km 292 Boya Lateral Estribor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº142/2018)
105	4324	115	**Km 291,2 Boya Lateral Estribor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. **Km 926,8** Col. 3 : 33° 37.60´S 59° 44.22´W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº142/2018)

Corre.Nº	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
106	4527	150	**Km 509.1 Boya Lateral Babor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº 141/2018)
107	4527	150	**Km 509,6 Boya Lateral Babor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. **Km 509,6** Col. 3 : 32° 14.98´S 60° 40.38´W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 141/2018)
108	4529	150	**Km 511,8 Boya Lateral Babor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº 141/2018)
109	4529	150	**Km 511,6 Boya Lateral Estribor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. **Km 511,6** Col. 3 : 32° 13.97´S 60° 40.44´W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 141/2018)

Corre.Nº	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
110	4529.4	150	**Km 513,4 Boya Lateral Estribor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. **Km 513,4** Col. 3 : 32° 13.07´S 60° 40.83´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 141/2018)
111	4529.5	150	**Km 514,4 Boya Lateral Babor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. **Km 514,4** Col. 3 : 32° 12.50´S 60° 41.02´W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 141/2018)
112	4872	210	**Km 1144,2 Boya Lateral Estribor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº 139/2018)

Corre.Nº	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
113	4872	210	**Km 1144,4 Boya Lateral Estribor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral estribor. **Km 1144,4** Col. 3 : 27° 56.27´S 58° 51.17´W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Rojo Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 139/2018)
114	4874	210	**Km 1148,5 Boya Lateral Babor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº 139 /2018)
115	4874	210	**Km 1148,1 Boya Lateral Babor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. **Km 1148,1** Col. 3 : 27° 54.87´ S 58° 50.94´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 139 /2018)
116	4914	216	**Km 1211,5 Boya Lateral Babor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº 139/2018)

Corre.Nº	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
117	4914	216	**Km 1211,4 Boya Lateral Babor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. **Km 1211,4** Col. 3 : 27° 26.64´ S 58° 49.30´ W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 139 /2018)
118	4922.5	218	**Km 1230 Boya Lateral Babor** Eliminar:Col. 1 a Col.8 (Av. Naveg. Nº 139/2018)
119	4922.5	218	**Km 1229,8 Boya Lateral Babor** Insertar : Col. 2 : Boya lateral babor. **Km 1229,8** Col. 3 : 27° 21.76´S 58° 41.30´W Col. 4 : Des (4) c/16 s Col. 5 : 2,9 Col. 6 : 5,0 Col. 7 : Castillete Verde Col. 8 : Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s (Av. Naveg. Nº 139/2018)

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV desde el 1° agosto de 2018 hasta el 1° de septiembre de 2018

Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas							
Correcciones							
4323	102						
4324	104-105						
4324.5	103						
4345	92-93						
4393	16-17						
4394.5	18						
4399	19-21						
4400	20						
4401	22-23						
4527	106-107						
4529	108-109						
4529.4	110						
4529.5	14-111						
4529.7	15						
4541	10-11-24						
4542	12						
4545	13						
4704	7-8						
4714	82-83						
4720,5	86-100-101						
4766	96-97						
4772	98-99						
4775	84-85						
4787	25-26-30-32-34						
4788	27-28						
4790	29-31-35						
4791	33-36						
4791.5	37						
4791.6	38						
4792	39						
4795.5	5-40						
4796.5	6						
4810	37-41						
4811	42						
4813	43-44						
4814.5	45						
4817	46						
4831	1 - 2						
4833	3 - 4						
4833.5	48-87						
4848	94-95						
4872	112-113						
4874	114-115						
4894	90-91						
4895	88-89						
4901	47						
4914	116-117						
4916	9						
4922.5	118-119						
Volantes vigentes							
1-2-3-4-5							