

**SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 24 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS - PARTE IV
(H-214 - 2ª Edición)**

1° de mayo de 2020

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV,
para el período desde el 1° de marzo de 2020 hasta el 1° de mayo de 2020
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2018

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
345	4742	189	<p>Km 873,5. Boya Lateral Estribor. Col. 2: Donde dice: Km. 873,5 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km. 875,5 Boya Lateral Estribor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°52.2' S 59°38.6' W Debe decir: 29°51.3' S 59°39.1' W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>
346	4745	189	<p>Km 878,6. Boya Lateral Babor. Col. 2: Donde dice: Km. 878,6 Boya Lateral Babor Debe decir: Km. 878 Boya Lateral Babor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°48.9' S 59°38.9' W Debe decir: 29°49.3' S 59°39.2' W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>
347	4749	190	<p>Km 888,7. Boya Lateral Babor. Col. 2: Donde dice: Km. 888,7 Boya Lateral Babor Debe decir: Km. 888,5 Boya Lateral Babor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°44.0' S 59°36.9' W Debe decir: 29°44.6' S 59°36.6' W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>

VOL DE CORR. N° 24 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
348	4750	190	<p>Km 890. Boya Lateral Estribor. Col. 3: Donde dice: 29°43.3' S 59°37.3' W Debe decir: 29°43.4' S 59°37.5' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
349	4750.5	190	<p>Km 890,5. Boya Lateral Estribor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
350	4754	190	<p>Km 900,3. Boya Lateral Estribor. Col. 2: Donde dice: Km. 900,3 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km. 898,3 Boya Lateral Estribor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°38.1' S 59°37.0' W Debe decir: 29°39.1' S 59°37.6' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
351	4755	191	<p>Km 902,5. Boya Lateral Babor. Col. 2: Donde dice: Km. 902,5 Boya Lateral Babor Debe decir: Km. 903 Boya Lateral Babor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°36.9' S 59°36.5' W Debe decir: 29°36.6' S 59°36.5' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 24 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
352	4759.5	192	<p>Km 910,4. BALIZA Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4759.5 Col.: 2: Km 910,4. BALIZA Lateral Babor. Col.: 3: 29°33.6' S 59°37.4' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Torre cilíndrica con plataforma superior color verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
353	4759.7	192	<p>Km 910,8. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4759.7 Col.: 2: Km 910,8. Boya lateral Estribor. Col.: 3: 29°33.3' S 59°37.3' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
354	4760.5	192	<p>Km 912,6. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4760.5 Col.: 2: Km 912,6. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 29°32.5' S 59°37.7' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
355	4761	192	<p>Km 913,3. Boya Lateral Estribor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 24 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
356	4762	192	<p>Km 914,5. Boya Lateral Babor. Col. 2: Donde dice: Km. 914,5 Boya Lateral Babor Debe decir: Km. 914 Boya Lateral Babor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°31.8' S 59°37.6' W Debe decir: 29°31.7' S 59°37.4' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
357	4763	192	<p>Km 917,5. Boya Lateral Estribor. Col. 2: Donde dice: Km. 917,5 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km. 916 Boya Lateral Estribor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°30.1' S 59°36.7' W Debe decir: 29°30.8' S 59°37.1' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>
358	4766	193	<p>Km 926,8. Boya Lateral Estribor. Col. 2: Donde dice: Km. 926,8 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km. 926,2 Boya Lateral Estribor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 29°26.0' S 59°35.1' W Debe decir: 29°26.3' S 59°35.3' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 51/2020)</p> <hr/>

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV
desde el 1° de marzo 2020 hasta el 1° de mayo 2020

Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección		N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas		4529.4	110	4701.5	285	4814.6	203
		4529.5	14-111-224	4702.5	286	4814.7	204
			-225	4703.5	287	4817	46-175
		4529.7	15	4704	7-8-146	4821	176
		4531	189-190-226	4704.7	288	4829	334
			-227	4705	289-290	4831	1-2
		4532	191	4714	82-83-234	4833	3-4
Correcciones		4533	192-228-229		-235	4833.5	45-87-177
		4535	193	4720.5	86-100-101	4837.5	178
4030.1	136-137	4536	194-195	4721.5	196	4838	179
4292	236-237	4541	10-11-24	4722.5	197	4840	335
4297	238-239	4541.5	187	4731.5	147	4843	315-336
4298	240-241	4542	12	4732	168-169	4846	337
4303	244-245	4545	13	4732.5	170-171	4846.3	316-327
4304	242-243	4631	266	4733	124-125	4846.5	317-318-326
4314	246-247	4632	267	4734	122-123-291	4848	94-95-338
4323	102	4641.5	149		292	4849	339
4324	104-105-248-	4642	148	4734.5	126-293-294	4858	120
	249	4642.5	150	4739	295-296	4859	340
4324.5	103	4644	151-152	4742	345	4859.5	121-341
4343.5	259	4647.5	153	4745	346	4859.7	342
4344	250-251	4647.8	154	4749	347	4862	343
4345	92-93	4648.5	156	4750	348	4863	344
4365.5	260	4652	268	4750.5	349	4866	205
4369	261-262	4653	269	4754	350	4879	112-116
4369.5	263	4661	230-231	4755	351	4872	112-113-180
4371	264-265	4662	232-233	4759.5	352	4873	128-129
4372	297	4667.1	211	4759.7	353	4874	114-115
4374.5	298	4667.3	213-270	4760.5	354	4882	30-206-207
4377	299	4667.4	214-271	4761	355	4883	319-328
4378	300	4667.5	157-212	4762	356	4884	320
4393	16-17	4668.5	158	4763	357	4886	132-133
4394.5	18	4669	159	4766	96-97- 358	4886.5	182-183
4399	19-21	4670.5	139-313	4772	98-99	4887	134-135
4400	20	4671	140-141-314	4775	84-85	4894	90-91
4401	22-23	4671.5	142-160	4776	333	4895	88-89
4405	301	4692.5	273	4787	25-26-30-32-34	4901	47
4406	302	4694	272-274	4788	27-28	4914	116-117
4407	303	4695.1	275	4790	29-31-35		321
4408	304	4695.2	143-277	4791	33-36-188	4915	138-322
4409	305	4695.3	276	4791.5	37	4916	9-323
4410	306	4695.4	278	4791.6	38	4918	324
4411	307	4695.7	144-252	4792	39	4919	184
4419.5	311-329	4696	253-254-279-	4792.5	208	4920	185
4420	308-312		280	4793	198-199	4922	119
4425	309	4696.5	281	4794	200-201	4923.2	215
4488	310	4697.5	127-255-256	4794.5	172-202	4924.5	216
4518	209-210	4697.6	282	4795	5-40	4925	325
4523	330	4698	145-257-258	4796.5	6	4925.1	217
4524	331-332	4698.3	166	4810	37-41	4926	186
4527	106-107-218	4698.5	165	4811	42-173		
	-219	4700.1	283	4813	43-44	Volantes vigentes	
4528	220-221	4700.5	167	4813.5	174	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-	
4529	108-109-222	4701.3	284	4814.5	40	12-13-14-15-16-17-18-19	
	-223					20-21-22-23-24	