

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 40 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS -PARTE IV
(H-214 - 2ª Edición)

1° de septiembre de 2021

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV,
para el período desde el 1° de agosto de 2021 hasta el 1° de septiembre de 2021
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2018

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
697	4524.5	149	<p>Km 506,9. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4524.5 Col.: 2: Km 506,9. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 32° 16.5' S 60° 40.8' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 120/2021)</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
698	4527.5	150	<p>Km 509,7. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4527.5 Col.: 2: Km 509,7. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 32° 15.1' S 60° 40.7' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 120/2021)</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
699	4712	182	<p>Km 799. Boya Peligro Aislado. Col. 3: Donde dice: 30° 26.0' S 59° 42.4' W Debe decir: 30° 26.9' S 59° 42.3' W</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
700	4732.7	185	<p>Km 852,5. Boya Lateral Babor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>

VOL DE CORR. N° 40 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
701	4732.7	185	<p>Km 851. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4732.5 Col.: 2: Km 851. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 30° 02.3' S 59° 35.6' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
702	4734.5	185	<p>Km 855. Boya Lateral Estribor. Col. 3: Donde dice: 30° 00.5' S 59° 35.3' W Debe decir: 30° 00.5' S 59° 35.6' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
703	4750.5	190	<p>Km 892,5. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4750.5 Col.: 2: Km 892,5. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 29° 42.0' S 59° 37.9' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
704	4752	190	<p>Km 894. Boya Lateral Babor Col. 2: Donde dice: Km 894 Boya Lateral Babor Debe decir: Km 893,7 Boya Lateral Babor Col. 3: Donde dice: 29° 40.8' S 59° 38.0' W Debe decir: 29° 41.0' S 59° 37.8' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
705	4753	190	<p>Km 896,4. BALIZA Lateral Verde. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 40 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
706	4754.5	190	<p>Km 900,3. BALIZA Lateral Verde. Insertar: Col.: 1: 4754.5 Col.: 2: Km 900,3. BALIZA Lateral Verde. Col.: 3: 29° 37.9' S 59° 37.3' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Torre cilíndrica con plataforma superior. Color verde. Marca de tope, un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
707	4755	191	<p>Km 904. Boya Lateral Babor Col. 2: Donde dice: Km 904 Boya Lateral Babor Debe decir: Km 905 Boya Lateral Babor Col. 3: Donde dice: 29° 36.1' S 59° 36.4' W Debe decir: 29° 35.8' S 59° 36.4' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
708	4756	191	<p>Km 906. BALIZA Lateral Verde. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
709	4791	196	<p>Km 966. Boya Lateral Babor Col. 2: Donde dice: Km 966 Boya Lateral Babor Debe decir: Km 965,7 Boya Lateral Babor Col. 3: Donde dice: 29° 11.9' S 59° 23.7' W Debe decir: 29° 12.1' S 59° 23.7' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
710	4791.5	196	<p>Km 966,8. Boya Lateral Estribor Col. 2: Donde dice: Km 966,8 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 966,5 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 29° 11.5' S 59° 23.6' W Debe decir: 29° 11.6' S 59° 23.7' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 40 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
711	4791.7	196	<p>Km 968,5. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4791.7 Col.: 2: Km 968,5. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 29° 10.7' S 59° 23.2' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
712	4812.5	200	<p>Km 1019,4. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4812.5 Col.: 2: Km 1019,4. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 28° 50.2' S 59° 08.0' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
713	4813	200	<p>Km 1021,2. Boya Lateral Babor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
714	4815	200	<p>Km 1022. Boya Lateral Estribor Col. 2: Donde dice: Km 1022 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 1021,5 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 28° 48.8' S 59° 08.2' W Debe decir: 28° 49.0' S 59° 08.1' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
715	4814.7	200	<p>Km 1024,5. Boya Lateral Estribor Col. 1: Donde dice: 4814.7 Debe decir: 4815.5 Col. 2: Donde dice: Km 1024,5 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 1024,3 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 28° 47.6' S 59° 09.2' W Debe decir: 28° 47.7' S 59° 09.2' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 40 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
716	4816.5	200	<p>Km 1026. Boya Lateral Babor Col. 2: Donde dice: Km 1026 Boya Lateral Babor Debe decir: Km 1026,3 Boya Lateral Babor Col. 3: Donde dice: 28° 46.7' S 59° 09.2' W Debe decir: 28° 46.7' S 59° 09.0' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
717	4834	203	<p>Km 1067. Boya Lateral Estribor Col. 2: Donde dice: Km 1067 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 1066 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 28° 27.1' S 59° 04.4' W Debe decir: 28° 27.3' S 59° 04.2' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
718	4835	204	<p>Km 1069. Boya Lateral Estribor Col. 2: Donde dice: Km 1069 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 1068,3 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 28° 26.2' S 59° 05.5' W Debe decir: 28° 26.5' S 59° 05.2' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
719	4849	206	<p>Km 1092,4. Boya Lateral Estribor Col. 2: Donde dice: Km 1092,4 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 1092,5 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 28° 16.0' S 59° 06.4' W Debe decir: 28° 15.9' S 59° 06.8' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
720	4849.5	206	<p>Km 1093. Boya Lateral Babor Col. 2: Donde dice: Km 1093 Boya Lateral Babor Debe decir: Km 1092,8 Boya Lateral Babor Col. 3: Donde dice: 28° 15.4' S 59° 06.6' W Debe decir: 28° 15.5' S 59° 06.8' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 40 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
721	4870	209	<p>Km 1139,3. Boya Lateral Babor Col. 2: Donde dice: Km 1139,3 Boya Lateral Babor Debe decir: Km 1140 Boya Lateral Babor Col. 3: Donde dice: 27° 57.8' S 58° 49.9' W Debe decir: 27° 57.4' S 58° 49.8' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
722	4873	210	<p>Km 1145,5. Boya Lateral Estribor Col. 2: Donde dice: Km 1145,5 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 1145 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 27° 56.2' S 58° 51.5' W Debe decir: 27° 56.4' S 58° 51.4' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
723	4873.5	210	<p>Km 1147. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4873.5 Col.: 2: Km 1147. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 27° 55.4' S 58° 51.4' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
724	4874	210	<p>Km 1148,1. Boya Lateral Babor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
725	4875	210	<p>Km 1149,5. Boya Lateral Estribor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
726	4875.3	210	<p>Km 1149,7. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4875.3 Col.: 2: Km 1149,7. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 27° 53.9' S 58° 51.6' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
727	4875.5	210	<p>Km 1151,5. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4875.5 Col.: 2: Km 1151,5. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 27° 52.9' S 58° 51.7' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
728	4877.5	210	<p>Km 1157. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4877.5 Col.: 2: Km 1157. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 27° 51.5' S 58° 49.8' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
729	4922.5	218	<p>Km 1229,8. Boya Lateral Babor. Col. 3: Donde dice: 27° 21.8' S 58° 41.3' W Debe decir: 27° 21.8' S 58° 41.4' W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 40 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
730	4922.7	218	<p>Km 1230,6. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4922.7 Col.: 2: Km 1230,6. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 27° 21.7' S 58° 40.3' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo, punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
731	4923.5	218	<p>Km 1231. Boya Lateral Babor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
732	4924.3	218	<p>Km 1232,5. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4924.3 Col.: 2: Km 1232,5. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 27° 21.0' S 58° 39.3' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s. Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3), Luz 0,5s, eclipse 9,5s.</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
733	4925	218	<p>Km 1234,5. Boya Lateral Estribor Col. 2: Donde dice: Km 1234,5 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km 1234 Boya Lateral Estribor Col. 3: Donde dice: 27° 19.5' S 58° 38.6' W Debe decir: 27° 19.6' S 58° 38.7' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>
734	4927	219	<p>Km 1239. Boya Cardinal Oeste. Col. 3: Donde dice: 27° 17.6' S 58° 36.4' W Debe decir: 27° 17.9' S 58° 36.7' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 119/2021)</p> <hr/>

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV
desde el 1° de agosto 2021 hasta el 1° de septiembre 2021

Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas		4426	486	4645	442	4696.6	498-642
		4434	487-488	4646	443	4697.5	127-255-256-407-500
3 ¹ y 4 ¹ 677		4435	489	4647	444-600		
		4488	310	4647.5	153	4697.6	282-408-499
		4490	490	4647.8	154	4698	145-257-258
		4518	209-210	4648.5	156		-409
		4523	330	4652	268	4698.3	166-410-501
Correcciones		4524	331-332	4653	269		-502
		4524.5	697	4657	445	4698.5	165
		4527	106-107-218	4661	230-231-446	4700	411
4030.1	136-137		-219	4662	232-233-447	4700.1	283
4075	520-521	4527.5	698	4662.5	601-679-680	4700.5	167-412
4087	480	4528	220-221	4662.7	602	4701.3	284
4121	682-683	4529	108-109-222	4664	378	4701.5	285
4143	587-588		-223	4667.1	211	4702.3	503
4158	684-685	4529.4	110	4667.3	213-270	4702.5	286-526-527
4208	481	4529.5	14-111-224	4667.4	214-271	4702.7	504
4264	507		-225	4667.5	157-212	4703.5	287
4266	508	4529.7	15	4668	626-627-635	4704	7-8-146
4271	509-510	4531	189-190-226	4668.5	158-379	4704.2	413-505
4289	482-483		-227	4669	159-380-382	4704.7	288-414-415
4292	236-237	4532	191	4670	381	4705	289-290-506
4297	238-239	4533	192-228-229	4670.5	139-313-628	4706	690
4298	240-241	4535	193	4671	140-141-314-	4709	691
4303	244-245	4536	194-195		-629	4711	605-606 -643
4304	242-243	4541	10-11-24	4671.5	142-160-383		-644
4314	246-247	4541.5	187		-491	4711.5	448-645-692
4323	102	4542	12-522-523	4672	384	4712	699
4324	104-105-248-	4543	524	4673	385	4712.5	607
	249	4544	525	4673.5	386-492-493	4713.5	449-608
4324.5	103	4545	13	4674	387	4713.7	609
4343.5	259	4552	686	4675	630	4714	82-83-234
4344	250-251	4552.5	687	4675.5	388		-235-610
4345	92-93	4566	569	4677	389	4716	450
4365.5	260	4567	511	4681	390	4718.5	693
4369	261-262	4569	589-590	4682.5	391	4720.5	86-100-101
4369.5	263	4572	512	4683	392	4721	646
4371	264-265	4573	513-514	4684	393	4721.5	196
4372	297	4574	515-516	4685.5	394	4722	647
4374.5	298	4620.3	633	4686.5	636	4722.5	197
4377	299	4620.5	402	4687	494	4723	648
4378	300	4620.7	591	4688	495-496-637	4724	649-650
4393	16-17	4621.5	592	4691.5	638	4726	651-652
4394.5	18	4622	593-634-688	4692.5	273	4727	653
4399	19-21	4625	594	4694	272-274-403	4727.5	451
4400	20	4630	678-689		-404-539	4731	452
4401	22-23	4631	266	4695.1	275	4731.5	147
4405	301	4632	267	4695.2	143-277	4732	168-169-453
4406	302	4634	595-596	4695.3	276-603		654
4407	303	4636	597	4695.4	278	4732.5	170-171
4408	304-484	4640	599	4695.5	405-517-639	4732.7	416-454-455-
4409	305-485	4641.5	149	4695.7	144-252		700-701
4410	306	4642	148	4696	253-254-279	4733	124-125
4411	307	4642.5	150		-280-406-497	4734	122-123-291
4419.5	311-329	4643	441		-640-641		292-395
4420	308-312	4644	151-152	4696.5	281-604	4734.5	126-293-294-
4425	309						

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV
desde el 1° de agosto 2021 hasta el 1° de septiembre 2021

Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección
4735	396- 702	4793	198-199-421-	4834	551- 717	4887	134-135
	456		422-467	4835	376-552- 718	4890	622
4736	457	4794	200-201-423	4837	47-553	4891.5	623
4737	397-570-571-		424-664-665	4837.5	178	4893	558-624
	611-612	4794.5	172-202-531	4838	179-377	4894	90-91-559-
4739	295-296-398	4795	5-40-464-666	4838.5	616		560
4740	399-400	4795.5	667	4840	335	4895	88-89-561
4741	401	4796.5	465	4841	617	4898	562
4742	345	4797	466-532	4842	618	4901	42
4744	655	4799.5	631	4843	315-336	4914	116-117-321-
4745	346	4800	359-425	4844	538		563
4746	656	4801	468-632	4845	619	4915	138-322-438-
4748	657	4802	469	4846	337		564
4749	347-658-659	4803	470	4846.3	316-327-473	4916	9-323-439-
4750	348	4804	360		672		565-625
4750.5	349- 703	4805	426-427	4846.5	317-318-326-	4916.5	440-566
4751	660	4806	428-613		474-475	4918	324-567
4752	704	4807	614	4847	518	4919	184
4753	705	4808	361-429	4848	94-95-338-	4920	185
4754	350	4809	362-668		519	4922.5	119- 729
4754.5	706	4809.5	430	4849	339-476-554-	4922.7	730
4755	351-458- 707	4810	36-41-669		620- 719	4923.2	215
4756	459-460-572-	4811	37-173-431	4849.5	477- 720	4923.5	731
	573- 708		615	4850	478	4924.3	732
4756.5	574	4812.5	712	4856	479-673	4924.5	216
4757	575-661	4813	43-44-363- 713	4858	120-581-674	4925	325-568- 733
4757.5	576	4813.5	174	4859	340	4925.1	217
4758	577	4814	432	4859.5	121-341	4926	186
4758.5	578	4814.5	40-364-433-	4859.6	582	4927	734
4759	579		533-670	4859.7	342		
4759.5	352	4814.6	203-535	4860	583-621		
4759.7	353	4815	472-534- 714	4862	343		
4760	580	4815.5	204-365-536-	4863	344		
4760.5	355		715	4866	205-675-676		
4761	354	4816	471	4868	584		
4762	356-662	4816.5	366-434-537-	4869	585		
4763	357-663		716	4870	586- 721		
4766	96-97-358	4817	46-175-367	4879	112-116		
4772	98-99-540-		-435	4872	112-113-180-		
	541	4817.5	671		555		
4775	84-85	4820	368	4873	128-129-556-		
4776	333	4820.5	369		722		
4778	461	4821	176-370-542	4873.5	723		
4787	25-26-30-32-	4822	371	4874	114-115- 724		
	34	4823	372	4875	725		
4788	27-28	4824	373	4875.3	726		
4790	29-31-35	4824.5	694	4875.5	727		
	417	4825	374	4877.5	728		
4791	33-188-418-	4827	543-695	4880	557		
	462-528- 709	4828	544	4882	30-206-207-		
4791.5	419-463-529-	4829	334-545		436		
	710	4830	546	4883	319-328-437		
4791.6	38-420	4830.5	547		696		
4791.7	711	4831	1-2-375-548	4884	320		
4792	39-530	4833	3-4-549	4886	132-133		
4792.5	208-681	4833.5	45-87-177-550	4886.5	182-183		

Volantes vigentes

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30-31-32-33-34-35-
36-37-38-39-40