

**SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL**  
**VOLANTE N° 11 DE CORRECCIONES**  
**A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS - PARTE III**  
**(H-213 - 8ª Edición)**

1° de diciembre de 2022

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte III,  
para el período desde el 1° de noviembre de 2022 hasta el 1° de diciembre de 2022  
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2021.

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
35	1972	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972 Col 2: PETREL Col 3: 63 28.36 56 13.36 Col 4: AIS Real Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997011148 <hr/>
36	1972.1	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.1 Col 2: ISLA URUGUAY Col 3: 63 35.25 56 32.02 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016345 <hr/>
37	1972.2	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.2 Col 2: ISLA ROSAMEL Col 3: 63 33.43 56 17.43 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016344 <hr/>

## VOL DE CORR. N° 11 (H-213) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
38	1972.3	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.3 Col 2: MONTE D'ÚRVILLE Col 3: 63 25.18 56 18.54 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016343 <hr/>
39	1972.4	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.4 Col 2: ROCA ACTIVE Col 3: 63 23.27 55 52.25 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016342 <hr/>
40	1972.5	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.5 Col 2: CABO PURVIS Col 3: 63 34.35 56 01.07 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016341 <hr/>
41	1972.6	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.6 Col 2: CABO RODRIGUEZ Col 3: 63 31.47 56 43.12 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016340 <hr/>

## VOL DE CORR. N° 11 (H-213) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
42	1972.7	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.7 Col 2: ROCAS JONASSEN Col 3: 63 32.12 56 38.43 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016339 <hr/>
43	1972.8	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.8 Col 2: CABO SCRYMGEOUR Col 3: 63 33.12 56 27.09 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016338 <hr/>
44	1972.9	111	<b>Nueva señal:</b> Col 1: 1972.9 Col 2: ARRECIFE DIANA Col 3: 63 26.20 56 12.19 Col 4: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 5: - Col 6: 15 Col 7: - Col 8: MMSI 997016337 <hr/>
45	1975	112	<b>SKI</b> Col 3: Donde dice: 63 28,00 56 13,00 Debe decir: <b>63 28,23 56 13,33</b> Col 4: Agregar: AIS Virtual Tx Msj 21 Col 6: Agregar: 15 Col 8: Agregar: MMSI 997011149 <hr/>

## ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte III desde el  
1º de diciembre de 2022

Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección	Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección	Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección	Nro. de orden Faros	Nº de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas							
22	26						
130	34						
<b>Correcciones</b>							
1538	7						
1600	21						
1695	27						
1696	28						
1697	29						
1698	30						
1700	31						
1762	32						
1791	2						
1791.1	3						
1834.2.3	16						
1834.2.4	17						
1841	4-8						
1843	9						
1849	10						
1854	15						
1862	18-22						
1866	19						
1867	23						
1867.5	24						
1867.51	25						
1872	11						
1879	14						
1881	12						
1885	5						
1887	1-6						
1896.4	20						
1922	13						
1955	33						
1972	<b>35</b>						
1972.1	<b>36</b>						
1972.2	<b>37</b>						
1972.3	<b>38</b>						
1972.4	<b>39</b>						
1972.5	<b>40</b>						
1972.6	<b>41</b>						
1972.7	<b>42</b>						
1972.8	<b>43</b>						
1972.9	<b>44</b>						
1975	<b>45</b>						
<b>Volantes vigentes</b>							
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11							