

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 21 DE CORRECCIONES
A FAROS Y SEÑALES MARÍTIMAS -PARTE IV
(H-214 - 2ª Edición)

1° de enero de 2020

Contiene todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV,
para el período desde el 1° de diciembre de 2019 hasta el 1° de enero de 2020
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2018

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
311	4419.5	133	<p>Km 397,6. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4419.5 Col.: 2: Km 397,6. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 33°06.8' S 60°30.5' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 13/2020)</p> <hr/>
312	4420	133	<p>Km 398. Boya lateral Babor. Col. 2: Donde dice: Km. 398 Boya Lateral Babor Debe decir: Km. 398,5 Boya Lateral Babor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 33°06.3' S 60°30.8' W Debe decir: 33°06.1' S 60°30.9' W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 13/2020)</p> <hr/>
313	4670.5	175	<p>Km 696,2. Boya lateral Estribor. Col. 3: Donde dice: 31°10.2' S 59°58.3' W Debe decir: 31°10.2' S 59°58.5' W</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 12/2020)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 21 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
314	4671	175	<p>Km 698. Boya lateral Estribor. Col. 2: Donde dice: Km. 698 Boya Lateral Estribor Debe decir: Km. 697,8 Boya Lateral Estribor</p> <p>(Av. Naveg. N° 12/2020)</p> <hr/>
315	4843	205	<p>Km 1080,6. Boya lateral Estribor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 11/2020)</p> <hr/>
316	4846.3	205	<p>Km 1087. Boya Lateral Estribor. Insertar: Col.: 1: 4846.5 Col.: 2: Km 1087. Boya Lateral Estribor. Col.: 3: 28°17.2' S 59°06.1' W Col.: 4: R.Des(4)c/16s Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete rojo. Marca de tope: un cono rojo punta hacia arriba. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p>(Av. Naveg. N° 11/2020)</p> <hr/>
317	4846.5	205	<p>Km 1088,7. Boya lateral Estribor. Eliminar: Col. 1 a Col. 8</p> <p>(Av. Naveg. N° 11/2020)</p> <hr/>

VOL DE CORR. N° 21 (H-214) (Cont.)

Corrección N°	N° de orden de la lista Faros	Pág.	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
318	4846.5	205	<p>Km 1087,6. Boya Lateral Babor. Insertar: Col.: 1: 4846.5 Col.: 2: Km 1087,6. Boya Lateral Babor. Col.: 3: 29°17.2' S 59°06.1' W Col.: 4: V.Des(4)c/16s Col.: 5: 2,9 Col.: 6: 5,0 Col.: 7: Castillete verde. Marca de tope: un cilindro verde. Col.: 8: Luz 0,5s, eclipse 1,5s (3) Luz 0,5s, eclipse 9,5s</p> <p>(Av. Naveg. N° 11/2020)</p> <hr/>
319	4883	211	<p>Km 1169,2. Boya lateral Babor. Col. 2: Donde dice: Km. 1169,2 Boya Lateral Babor Debe decir: Km. 1168,5 Boya Lateral Babor</p> <p>Col. 3: Donde dice: 27°45.5' S 58°49.7' W Debe decir: 27°46.2' S 58°49.7' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 11/2020)</p> <hr/>
320	4884	211	<p>Km 1172,6. Boya lateral Estribor. Col. 3: Donde dice: 27°44.3' S 58°49.1' W Debe decir: 27°44.3' S 58°49.0' W</p> <p>(Av. Naveg. N° 11/2020)</p> <hr/>

ÍNDICE

de todas las correcciones a Faros y Señales Marítimas, Parte IV
desde el 1° de diciembre 2019 hasta el 1° de enero 2020

Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección	Nro. de orden Faros	N° de la Corrección		N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas		4529.7	-225	4704	7-8-146	4873	128-129
		4531	15	4704.7	288	4874	114-115
			189-190-226	4705	289-290	4882	30-206-207
		4532	-227	4714	82-83-234	4883	319
		4533	191		-235	4884	320
		4535	192-228-229	4720.5	86-100-101	4886	132-133
		4536	193	4721.5	196	4886,5	182-183
Correcciones		4541	194-195	4722.5	197	4887	134-135
		4541	10-11-24	4731.5	147	4894	90-91
4030.1	136-137	4541,5	187	4732	168-169	4895	88-89
4292	236-237	4542	12	4732.5	170-171	4901	47
4297	238-239	4545	13	4733	124-125	4914	116-117
4298	240-241	4631	266	4734	122-123-291	4915	138
4303	244-245	4632	267		292	4916	9
4304	242-243	4641.5	149	4734.5	126-293-294	4919	184
4314	246-247	4642	148	4739	295-296	4920	185
4323	102	4642.5	150	4766	96-97	4922	119
4324	104-105-248-	4644	151-152	4772	98-99	4923.2	215
	249	4647.5	153	4775	84-85	4924.5	216
4324.5	103	4647.8	154	4787	25-26-30-32-34	4925.1	217
4343.5	259	4648.5	156	4788	27-28	4926	186
4344	250-251	4652	268	4790	29-31-35		
4345	92-93	4653	269	4791	33-36-188		
4365.5	260	4661	230-231	4791.5	37		
4369	261-262	4662	232-233	4791.6	38		
4369.5	263	4667,1	211	4792	39		
4371	264-265	4667,3	213-270	4792.5	208		
4372	297	4667,4	214-271	4793	198-199		
4374.5	298	4667.5	157-212	4794	200-201		
4377	299	4668.5	158	4794.5	172-202		
4378	300	4669	159	4795	5-40		
4393	16-17	4670.5	139- 313	4796.5	6		
4394.5	18	4671	140-141- 314	4810	37-41		
4399	19-21	4671.5	142-160	4811	42-173		
4400	20	4692.5	273	4813	43-44		
4401	22-23	4694	272-274	4813,5	174		
4405	301	4695.1	275	4814.5	40	Volantes vigentes	
4406	302	4695.2	143-277	4814.6	203	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-	
4407	303	4695.3	276	4814.7	204	12-13-14-15-16-17-18-19	
4408	304	4695.4	278	4817	46-175	20-21	
4409	305	4695.7	144-252	4821	176		
4410	306	4696	253-254-279-	4831	1-2		
4411	307		280	4833	3-4		
4419.5	311	4696.5	281	4833.5	45-87-177		
4420	308- 312	4697.5	127-255-256	4837,5	178		
4425	309	4697.6	282	4838	179		
4488	310	4698	145-257-258	4843	315		
4518	209-210	4698.3	166	4846.3	316		
4527	106-107-218	4698.5	165	4846.5	317-318		
	-219	4700.1	283	4848	94-95		
4528	220-221	4700.5	167	4858	120		
4529	108-109-222	4701.3	284	4859.5	121		
	-223	4701.5	285	4866	205		
4529.4	110	4702.5	286	4879	112-116		
4529.5	14-111-224	4703.5	287	4872	112-113-180		