

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL
VOLANTE N° 19 DE CORRECCIONES
AL DERROTERO - PARTE II
COSTA ATLÁNTICA
(H-202 - 10ª Edición)

1° de junio de 2021

Contiene todas las correcciones al Derrotero, Parte II,
para el período desde el 1° de mayo de 2021 hasta el 1° de junio de 2021
y deberá agregarse al Suplemento N° 1/2019.

Correc. N°	Página	CONTENIDO DE LA CORRECCIÓN
47	109	<p>Entre líneas 23 y 24 insertar siguiente texto:</p> <p>c₁) Lat. 38° 33.54'S Long. 58° 35.36'W, una pala de timón. Emerge 0,7 m en bajamar.</p> <p style="text-align: right;">(Av. Naveg. N° 90/2021)</p> <p>.....</p>
48	230	<p>Línea 1:</p> <p>Donde dice: Entre el paralelo 42°46,0'S, el meridiano 65°02,25' W y ...</p> <p>Debe decir: Entre el paralelo 42°46,0'S, el meridiano 65°01,1' W y ...</p> <p>.....</p>

ÍNDICE

de todas las correcciones al Derrotero Argentino, Parte II hasta el
1° de junio de 2021

Página del Derrotero	N° de la Corrección	Página del Derrotero	N° de la Corrección	Página del Derrotero	N° de la Corrección	Página del Derrotero	N° de la Corrección
Páginas sustituidas, nuevas o afectadas		270	6				
		272	6				
		273	6				
		275	6				
24bis	7	276	6				
		277	6				
		278	6				
		279	6				
		280	6				
		310	23				
		335	8				
		382	34-43				
		389	40				
Correcciones							
27	1						
83	36						
90	13-25-30						
103	26						
104	44						
109	47						
110	17-18-28-31						
113	19-20						
119	2						
126	35						
127	46						
132	10-14						
133	27						
141	21						
153	22						
157	33						
170	16						
186	41						
198	3-11-29-42						
215	38						
217	15						
221	4						
229	45						
230	48						
238	12-39						
250	5						
252	6						
253	6						
254	6						
255	6						
256	6						
257	6						
258	6						
259	6						
260	6						
261	6						
262	6						
263	6						
264	6						
267	6						
268	6						
269	6						
						Volantes Vigentes	
						1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-	
						12-13-14-15-16-17-18-19	